



کنترل فاز

مدل K8AK-PM2

کنترل فاز سه فاز جهت تشخیص قطع و توالی فاز
و تشخیص کم یا زیاد بودن ولتاژ



Functions	Over/under voltage, Phase loss, Phase sequence
Installation type	DIN rail
Terminal type	Screw
Size	22.5 mm
Connection method	3-wire, 4-wire
Output type	Relay
Contact description	2 x SPDT
Body color	Black